

II 2G Ex db IIC T5 Gb  
 II 2G Ex db eb IIC T5 Gb (na požiadavku/on request)  
 II 2D Ex tb IIIC T100°C Db

## POPIS

Elektrické servopohony **REMATIC** vybavené elektronikou DMS3 sú ovládané binárnymi vstupmi OTVOR, STOP, ZATVOR (+24 V DC), analógovým vstupným signálom prúdovým 0/4-20 mA, napäťovým 0/2-10 V alebo po sieťach PROFIBUS DP V0/V1 a MODBUS RTU. Parametrizácia sa vykonáva pomocou tlačidiel a blikajúcich LED diód na riadiacej doske, prostredníctvom jednotky miestneho ovládania alebo pomocou programu PC (rozhranie RS 232). Sú určené pre regulačnú prevádzku alebo prevádzku ON - OFF.

## DESCRIPTION

Electric actuators **REMATIC** are equipped with electronics DMS3. They are controlled by binary inputs OPEN, STOP, CLOSE, EMERGENCY(+24 V DC), by analogue input signal: current 0/4-20 mA, voltage 0/2-10 V or by communication networks PROFIBUS DP V0/V1 and MODBUS RTU. Parameters setting is done through pushbuttons and blinking LED diodes placed on a control board, by means of a local control unit or via PC programme (interface RS 232). The actuators are aimed for modulating operation or operation ON-OFF.



## ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE A FUNKCIE

- Napájacie napätie 230 VAC
- Svorkovnicové pripojenie
- Tepelný spínač vo vinutí elektromotora
- Vypínanie v koncových polohách od polohy a od momentu
- Vypínací moment prestaviteľný od 60 % do 100 %
- Blokovanie momentu v koncových polohách
- Blokovanie momentu pri rozbehu
- 2 voľne programovateľné relé R1, R2 (18 funkcií)<sup>1)</sup>
- Relé READY<sup>1)</sup>
- Ovládanie analógovým signálom 0/4 - 20 mA, 4 - 12 mA, 12 - 20 mA alebo 0/2 - 10 V<sup>1)</sup>
- Ovládanie napäťom (+24 V DC) - OTVOR, ZATVOR
- Ovládanie impulzom (+24 V DC) - OTVOR, STOP, ZATVOR
- Bezpečnostná funkcia ESD (reakcia na poruchu)
- Taktovací režim chodu
- Prúdový vysielač 4 - 20 mA pasívny (nie pre DMS3 vo vyhot. 2P)<sup>1)</sup>
- Pomocné výstupné napätie 24 V DC, 40 mA pre napájanie ovládaciých vstupov
- Výstup chybových hlásení
- Vyhrievací odpor ovládaný z riadiacej jednotky
- LED ukazovateľ polohy
- Komunikačné rozhranie RS 232
- Program pre parametrizáciu pomocou PC
- Mechanické koncové dorazy
- Mechanické pripojenie prírubové podľa ISO 5211
- Ručné ovládanie
- Stupeň krytie IP 66 / IP 68

## ROZŠÍRENÉ ELEKTRICKÉ VYBAVENIE

- Miestne ovládanie pre servopohony s DMS3
- Modul prídavných relé RE3, RE4, RE5<sup>1)</sup>
- Modul prídavných relé RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, READY<sup>1)</sup>
- Vyhotovenie s ovládacom jednotkou PROFIBUS DP V0/V1
- Vyhotovenie s ovládacom jednotkou MODBUS RTU

1) Neplatí pre Profibus a Modbus

## STANDARD EQUIPMENT and FUNCTIONS

- Supply voltage 230 VAC
- Terminal board connection
- Protection of the motor against overheating
- Switching off in limit positions from the position or torque
- Adjustable switching off-torque from 60 % to 100 %
- Torque blocking in limit positions
- Torque blocking during the start
- 2 freely programmable relays R1, R2 (18 functions)<sup>1)</sup>
- Relay READY<sup>1)</sup>
- Control by unified signal 0/4 - 20 mA, 4 - 12 mA, 12 - 20 mA or 0/2 - 10 V<sup>1)</sup>
- Control by permanent voltage (+24 V DC) - OPEN, CLOSE
- Impulse control (inching duty) (+24 V DC) - OPEN, STOP, CLOSE
- Safety function ESD (failure reaction)
- Timing mode / regime of operation
- Electronic position transmitter 4-20 mA passive (not for DMS3 in 2P)<sup>1)</sup>
- Auxiliary available voltage 24 V DC, max. 40 mA for supply of the control inputs
- Output for failure messages
- Space heater operated by control unit
- LED position indicator
- Communication interface RS 232
- Programme for parameters setting by PC
- Mechanical stop ends
- Mechanical connection - flange ISO 5211
- Manual control
- Protection code IP 66 / IP 68

## ADDITIONAL ELECTRIC EQUIPMENT

- Local control for actuators with DMS3 system
- Additional relays RE3, RE4, RE5<sup>1)</sup>
- Additional relay module RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, READY<sup>1)</sup>
- Version with control board PROFIBUS DP V0/V1
- Version with control board MODBUS RTU

1) Not valid for Profibus and Modbus

## Špecifikačná tabuľka \Specification table\ UPR 1PA-Ex

Objednávací kód \Order code\		346. x - x x x x x / x x					
Typ klímy \Climate resistance\	Okolitá teplota \Ambient temperat.\	Korózna kategória <sup>10)</sup> \Corrosivity category\	Teplotná trieda \Temperat. class\				
Mierna \Standard\	-25°C ... +55°C	C3	T5				
Tropická vlhká + ČOV \Tropics and Wet\	-25°C ... +55°C	C4					
Chladná \Cold\	-50°C ... +40°C	C3					
Tropická suchá a suchá \Tropics and Dry\	-25°C ... +55°C	C3					
Morská \Sea\	-50°C ... +40°C	C4					
Arktická \Arctic\	-60°C ... +40°C	C3					
			IP 66/68 <sup>11)</sup>				
			1				
			2				
			3				
			6				
			7				
			8				
Elektrické pripojenie \Electric connection\	Spínanie elektromotora \Switching of electric motor\	Napájacie napätie \Voltage\	Schéma zapojenia \Wiring diagram\				
Na svorkovnicu \To terminal board\	Prostredníctvom optočlenov \Via opto-isolators\	50 Hz	Z514, Z523, Z515 Z574c, Z563				
		230 V AC	0				
		220 V AC	L				
	Prostredníctvom reverzných relé \Via reverse relays\	60 Hz <sup>24)</sup>	Z514, Z523, Z515 Z574c, Z563				
	120V AC	T					
	50 Hz	Z532, Z536, Z537					
		2					
		Z574e, Z563b					
	3x400 V AC	N					
	3x380 V AC						
Elektromotor \Electric motor\ 230 (220) V AC <sup>30)</sup>	Elektromotor \Electric motor\ 3x400 (380) V AC <sup>30)</sup>	Doba prestavenia \Operating time\					
Max. vypínací moment \Max. switching -off torque\ <sup>31)</sup>	Max. zatáž. moment \Max. load torque\ <sup>31)</sup>	Max. vypínací moment \Max. switching -off torque\ <sup>31)</sup>	Max. zatáž. moment \Max. load torque\ <sup>31)</sup>				
Režim prevádzky \ON - OFF duty\ <sup>32)</sup>	Regulačná prevádzka \Modulating duty\ <sup>33)</sup>	Režim prevádzky \ON - OFF duty\ <sup>32)</sup>	Regulačná prevádzka \Modulating duty\ <sup>33)</sup>				
100 Nm	60 Nm	40 Nm	100 Nm				
90 Nm	54 Nm	36 Nm	100 Nm				
50 Nm	30 Nm	20 Nm	50 Nm				
45 Nm	27 Nm	18 Nm	50 Nm				
			30 Nm				
			20 Nm				
			20 Nm				
			30 Nm				
			20 Nm				
			20 Nm				
			5 s/90°				
			4 s/90°				
			F				
Pracovný uhol \Operating angle\							
S pevnými dorazmi \With stop ends\		60°	A				
		90°	B				
		120°	C				
		160°	D				
Bez dorazov - programovo prestaviteľný <sup>42)</sup> \Without stop ends - program adjustable\		50° - 120°	M				
		90° - 160°	N				
		160° - 360°	P				
Ovládacia doska \Control board\	Ovládanie - Riadiace vstupy \Control - Command input\		Výstupný signál \Output signal\				
DMS3	2P	ON - OFF a impulzné \and inching\	24 V DC	-	Z515, Z537	F	
	3P/2P	Modulačné \Modulating\	0/4 - 20 mA	ON - OFF a impulzné \and inching\	24 V DC	Z514, Z532	G
			0/2 - 10 V			Z523, Z536	H
DMS3 M1	Komunikačný protokol /2P \Communication protocol /2P\	MODBUS RTU	jednokanálový \1 Channel\	ON - OFF a impulzné \and inching\	24 V DC	Z574c, Z574e	M
DMS3 M2			redundant			Z563, Z563b	N
DMS3 P1		PROFIBUS DP V0 / V1	jednokanálový \1 Channel\			Z574c, Z574e	P
DMS3 P2			redundant			Z563, Z563b	R

Pokračovanie na ďalšej strane \Next page\

## Poznámky:

10) Kategória klimatickej odolnosti podľa ISO 9223 / EN ISO 12944-2.

11) IP 68 - 10 m / 96 hod.

24) Pri frekvencii 60 Hz sa uvedené momenty znížia 0,8 krát.

30) Podrobnej údaje elektromotorov s priradením k rýchlosťam prestavenia sú uvedené v Návode na montáž, obsluhu a údržbu.

## Notes:

10) Climate resistance according to ISO 9223 / EN ISO 12944-2.

11) IP 68 - 10 m / 96 hours.

24) At a frequency of 60 Hz must be specified torques reduced 0.8 times.

30) For detailed information on electric motors according to the operating speed - see "Operation and Maintenance Manual".

## Špecifikačná tabuľka |Specification table| UPR 1PA-Ex

Objednávací kód  Order code	346. x - x x x x x / x x
-----------------------------	--------------------------

Mechanické pripojenie Mechanical connection	Tvar pripoj. dielca  Coupling shape	Rozmer  Dimension	Rozmerový náčrt  Dimensional drawing	
Príruba  Flange  - ISO 5211	F05/F07	D-14	14x14	A
		L-14		B
		H-14	14x22	C
		V-20	Ø20 <sup>62)</sup>	D
		D-17	17x17	E
		L-17		F
		H-11	11x18	G
		D-11	11x11	H
		L-11		Q
		H-8	8x13	N
		D-9	9x9	M
		D-12	12x12	1
		V-17	Ø17 <sup>62)</sup>	P
		L-9	9x9	2
		L-12	12x12	3
		D-16	16x16	R
		L-16		S
		H-10	10x16	T
		H-13	13x19	4
		V-18	Ø18 <sup>62)</sup>	U
		V-30	Ø30 <sup>63)</sup>	V
		-	Ø 8 <sup>64)</sup>	W
		H-17	17x25	Z
Príruba  Flange	Ø80/8x45°/M10	SH-13	13x19	5

Rozšírené vybavenie  Additional equipment		Schémy zapojenia  Wiring diagrams		
	Bez doplnkovej výbavy. Nastavený na max. vypínač moment a zvolený pracovný uhol.  Without additional equipment. Adjusted to maximum switching-off torque and on required operating angle	-		
A	Nastavenie pracovného uhlia na požadovanú hodnotu.  Adjustment of operating angle to required value	-	0	1
B	Nastavenie vypínacieho momentu na požadovanú hodnotu.  Adjustment of switch-off torque to required value	-	0	3
D	Modul prídavných relé RE3, RE4, RE5 (modul DMS3 RE3) <sup>71)</sup>  Additional relay module RE3, RE4, RE5 (module DMS3 RE3)	Z500a	0	5
E	Modul prídavných relé RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, READY (modul DMS3 RE6) <sup>71)</sup>  Additional relay module RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, READY (module DMS3 RE6)	Z500	0	6
F	Miestne ovládanie pre servopohon so systémom DMS3 s LCD displejom (zobrazenie údajov len do -25 °C). Rozm. náč. P-2082.  Local control for actuators with DMS3 system with LC display (data displaying only up to -25 °C). Dimensional drawing P-2082	Z473a	0	7
K	Svorkovnicová skrinka s typom ochrany "e" - na požiadavku. <sup>72)</sup> Terminal box with type of protection "e" - on request.	Na vyžiadanie On request	1	1

Dovolené kombinácie a kódy rozšíreného vybavenia |Allowed combinations and codes of additional equipment|:

A+B=20, A+D=22, A+E=23, A+F=24, B+D=29, B+E=30, B+F=31, D+F=40, E+F=44, F+K=50, A+B+D=52, A+B+E=53, A+B+F=54, A+D+F=63, A+E+F=67, B+D+F=80, B+E+F=84, A+B+E+F=113, A+B+D+F=114

Príslušenstvo  Accessories	Objednávacie číslo  Order code
Komunikačný kábel DB-9F/RJ45  Communication cable DB-9F/RJ45	224A80100
Vývodky pre armované resp. tienene káble  Cable glands for armoured cables	Uviest' slovne v objednávke  Specify in your order










## Poznámky:





- 31) Vypínaci moment uvedte v objednávke slovne. Pokiaľ sa neuvedie, nastavuje sa na maximálnu hodnotu.  
 32) Týmto momentom je možné zaťažovať servopohon v režime S2-10 min, resp. S4-25%, 6 - 90 cyklov/hod.  
 33) Týmto momentom je možné zaťažovať servopohon v režime S4-25%, 90 - 1 200 cyklov/hod. Platí pre nominálne napätie, teplotu okolia +40 °C a pri priemernom zaťažení 35% z maximálneho krútiaceho momentu.  
 42) Konkrétny pracovný uhol uvedte v objednávke, inak je servopohon nastavený na minimálny uhol zvoleného rozsahu.  
 62) Pripojovací otvor priamo vo výstupnom hriadele (bez výmennej vložky).  
 63) Otvor pre výmennú vložku.  
 64) Výmenná vložka s otvorm Ø 8.  
 65) Plati pre servopohon s miestnym ovládaním s typom ochrany "de" alebo pre vyhotovenia Profibus / Modbus.  
 71) Neplatí pre vyhotovenia Profibus a Modbus.  
 72) Štandardné vyhotovenie servopohonov je s priamym vstupom do pevného uzáveru, s typom ochrany „d“. Vyhotovenia s komunikačným protokolom sú s typom ochrany „de“ (svorkovnice sú v samostatnej skrinke s typom ochrany „e“).

## Notes:

- 31) Required switch-off torque must be stated in the order. If not specified it is adjusted to the maximum thrust.  
 32) By this torque is possible to load the actuator under duty cycle S2-10 min, or S4-25%, 6-90 cycles per hour.  
 33) By this torque is possible to load the actuator under duty cycle S4-25%, 90 - 1 200 cycles per hour. Valid for rated voltage, ambient temperature +40 °C and at average loading 35% of max.torque.  
 42) Required operating must be specified in your order, otherwise the actuator will be set to the minimum angle of the specified range.  
 62) Connection bore directly within output shaft (without replaceable insert).  
 63) Bore for replaceable insert.  
 64) Replaceable insert with bore Ø 8.  
 65) Valid for the actuator with local controls and protection type "de" or for Profibus / Modbus versions.  
 71) It is not possible to specify for version with PROFIBUS or MODBUS.  
 72) Standard version of electric actuator is designed with direct entry to the flame proof enclosure, protection type „d“. Versions provided with communication protocol meet the protection type "de" (terminal boards are built-in the separate box with protection type "e").

## Schémy zapojenia \Wiring diagrams\ UPR 1PA-Ex



**Elektrické pripojenie:**

Po dohode s výrobcom môžu byť servopohony osadené počtom a typom vývodiek podľa výberu z tabuľky uvedenej vo "Všeobecných podmienkach". Servopohony bez miestneho ovládania môžu byť vybavené max. 3 vývodkami, servopohony s miestnym ovládaním max. 2 vývodkami.

Typ vývodiek a počet je potrebné uviesť v objednávke slovne.

Vývodky použité užívateľom musia byť schváleného typu s IECEx / ATEX certifikátom!

**X - skrutková svorkovnica napájacieho zdroja**

PE, N, L .....svorky ( $0,05 - 1,5 \text{ mm}^2$ ) napájacieho napäcia 230 VAC, 50 Hz  
0 V, +24 V .....svorky (max.  $1,5 \text{ mm}^2$ ) výstupného napäcia 24 V DC (40 mA)

**X1 - skrutková svorkovnica na riadiacej jednotke**

COM, CLOSE OPEN, I1, I2.... svorky ( $0,05 - 1 \text{ mm}^2$ ) ovládaciach vstupov 24 V DC  
+IN, -IN, SH .....svorky ( $0,05 - 1 \text{ mm}^2$ ) vstupného unifikovaného signálu 4 - 20 mA alebo 0/2-10 V  
+L, -L, SH .....svorky ( $0,05 - 1 \text{ mm}^2$ ) výstupného prúdového signálu (pasívny) 4 - 20 mA

COM, NO, NC ....svorky ( $0,05 - 1,5 \text{ mm}^2$ ) relé READY

COM, NO .....svorky ( $0,05 - 1,5 \text{ mm}^2$ ) relé R1, R2

**X2 - skrutková svorkovnica na doske prídavných relé**

COM1, RE3, RE4, COM5, NO5, NC5....svorky ( $0,05 - 1,5 \text{ mm}^2$ ) relé RE3, RE4, RE5

**X3 - skrutková svorkovnica napájania 3-fázového elektromotora**

L1, L2, L3 .....svorky ( $0,05 - 1,5 \text{ mm}^2$ ) napájacieho napäcia 3x400 VAC, 50 Hz

**Legenda:**

Z473a.....zapojenie modulu miestneho ovládania pre ovládanie dosku DMS3

Z500.....zapojenie modulu so 6 prídavnými relé

Z500a.....zapojenie modulu s 3 prídavnými relé

Z514.....zapojenie ES s 1-fázovým el. motorom - (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/4 - 20 mA s prepínaním na (2P) ovládanie ON/OFF resp. 2P impulzné ovládanie. Súčasťou je výstupný signál 4 - 20 mA pasívny.

Z515.....zapojenie ES s 1-fáz. el. motorom pre ovládanie ON/OFF (2P)

Z523.....zapojenie s 1-fázovým el. motorom - (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/2 - 10 V s prepínaním na (2P) ovládanie ON/OFF resp. 2P impulzné ovládanie. Súčasťou je výstupný signál 4 - 20 mA pasívny.

Z532.....zapojenie ES s 3-fázovým el. motorom - (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/4 - 20 mA s prepínaním na (2P) ovládanie ON/OFF resp. 2P impulzné ovládanie. Súčasťou je výstupný signál 4 - 20 mA pasívny. Spínanie elektromotora cez reverzačné relé.

Z536.....zapojenie ES s 3-fázovým el. motorom - (3P) ovládanie analógovým vstupným signálom 0/2 - 10 V s prepínaním na (2P) ovládanie ON/OFF resp. 2P impulzné ovládanie. Súčasťou je výstupný signál 4 - 20 mA pasívny. Spínanie elektromotora cez reverzačné relé.

**Electric connection:**

After agreement, we can equip actuator with number and type of cable glands as shown in the table in "General conditions". The actuators without local control can be equipped with maximum 3 cable glands. The actuators with local control can be equipped with maximum 2 cable glands.

Type and number of cable glands must be stated in your order (by words).

Cable glands used by the user must as well be of approved type with IECEx / ATEX certificate.

**X - screw terminal board of the voltage supply source**

PE, N, L .....terminals ( $0,05-1,5 \text{ mm}^2$ ) of supply 230 VAC, 50 Hz

0 V, +24 V .....terminals (max.  $1,5 \text{ mm}^2$ ) of output voltage 24 V DC (40 mA)

**X1 - screw terminal board on the control unit**

COM, CLOSE OPEN, I1, I2.... terminals ( $0,05 - 1 \text{ mm}^2$ ) of control inputs 24 V/DC

+IN, -IN, SH .....terminals ( $0,05 - 1 \text{ mm}^2$ ) of unified input signal 0/4 - 20 mA or 0/2-10 V

+L, -L, SH .....terminals ( $0,05 - 1 \text{ mm}^2$ ) of output current signal (passive) 4 - 20 mA

COM, NO, NC ....terminals ( $0,05 - 1,5 \text{ mm}^2$ ) of relay READY

COM, NO .....terminals ( $0,05 - 1,5 \text{ mm}^2$ ) of relay terminals R1, R2

**X2 - screw terminal board on the additional relay board**

COM1, RE3, RE4, COM5, NO5, NC5....terminals ( $0,05 - 1,5 \text{ mm}^2$ ) of relay

relé RE3, RE4, RE5

**X3 - skrutková svorkovnica of suply 3-phase electric motor**

L1, L2, L3 .....terminals ( $0,05-1,5 \text{ mm}^2$ ) of supply 3x400 VAC, 50 Hz

**Legend:**

Z473a....wiring diagram of electric local control for control board DMS3

Z500....wiring diagram module with 6 additional relays

Z500a....wiring diagram module with 3 additional relays

Z514....wiring diagram of EA with 1-phase electric motor - for the ON/OFF control or for analogue input 0/4 - 20 mA and output signal 4 - 20 mA

Z515....wiring diagram of EA with 1-phase electric motor - for the ON/OFF control (2P)

Z523....wiring diagram of EA with 1-phase electric motor - for the ON/OFF control or for analogue input 0/2 - 10 V and output signal 4 - 20 mA

Z532....wiring diagram of EA with 3-phase electric motor - for the ON/OFF control or for analogue input 0/4 - 20 mA and output signal 4 - 20 mA. Switching of electric motor via reverse relays.

Z536....wiring diagram of EA with 3-phase electric motor - for the ON/OFF control or for analogue input 0/2 - 10 V and output signal 4 - 20 mA. Switching of electric motor via reverse relays.

**Legenda:**

Z537.....zapojenie ES s 3-fáz. el. motorom pre ovládanie ON/OFF (2P). Spínanie elektromotora cez reverzačné relé.  
 Z563.....zapojenie s 1-fázovym motorom s komunikačným protokolom MODBUS / PROFIBUS - redundand  
 Z563b....zapojenie ES s 3-fázovym motorom so stýkačmi s komunikačným protokolom MODBUS / PROFIBUS - redundand. Spínanie elektromotora cez reverzačné relé.  
 Z574c....zapojenie ES s 1-fázovym motorom s komunikačným protokolom MODBUS / PROFIBUS - jednokanál  
 Z574e....zapojenie ES s 3-fázovym motorom so stýkačmi s komunikačným protokolom MODBUS / PROFIBUS - jednokanál. Spínanie elektromotora cez reverzačné relé.

C.....kondenzátor  
 COM(RS232) ..možnosť pripojenia riadiacej jednotky k PC  
 DMS3 .....elektronický modul  
 EPV passive ....elektronický polohový vysielač pasívny s prúdovým výstupným signálom 4 - 20 mA  
 E1.....vyhrievací odpor  
 F1 .....tepelná ochrana elektromotora  
 F3 .....poistka napájacieho zdroja  
 K1 / K2 .....reverzné relé  
 M1~ / M3~ .....jednofázový / trojfázový elektromotor  
 N .....regulátor polohy  
 POSITION .....snímanie polohy  
 Rin.....vstupný odpor  
 RL .....zaťažovací odpor  
 UN .....napájacie napätie pre EPV  
 R1, R2 .....volne programovateľné relé  
 READY .....relé pripravenosti (volne programovateľné)  
 RE1 až RE5 .....prídavné relé  
 TORQUE .....snímanie momentu  
 IN / OUT.....vstupy / výstupy

**Programové možnosti nastavenia vstupov, výstupov a riadiacich signálov**

**Programové možnosti pre relé R1, R2, RE1, RE2, RE3, RE4, RE5:** neaktívne, poloha otvorené, poloha zatvorené, moment otvorené, moment zatvorené, moment otvorené alebo moment zatvorené, moment otvorené alebo poloha otvorené, moment zatvorené alebo poloha zatvorené, otvára, zatvára, pohyb, pohyb blikáč, do polohy, od polohy, varovanie, ovládanie diaľkové, ovládanie miestne, ovládanie vypnuté.

**Programové možnosti pre relé READY:** chyby, chyby alebo varovania, chyby alebo nie je diaľkové, chyby alebo varovania alebo nie je diaľkové.

**Programové možnosti pre výstupný signál (z EPV passive):** 4 - 20 mA, 20 - 4 mA  
**Programové možnosti pre ovládanie (reguláciu):** 2P, 3P, 3P/2P prepínane I2

**Programové možnosti pre vstupný riadiaci signál (N):**

**prúdový:** 4 - 20 mA, 20 - 4 mA, 0 - 20 mA, 20 - 0 mA, 4 - 12 mA, 12 - 4 mA, 12 - 20 mA, 20 - 12 mA; **napäťový:** 2 - 10 V, 10 - 2 V, 0 - 10 V, 10 - 0 V,

**Programové možnosti pre vstupy I1 :** NEAKTIVNE, ESD (Emergency shut down - pri aktívnom vstupe I1 zaujme výstup pohonu polohu podľa nastavenia funkcie Reakcia na závadu), DBL (uvolnenie bloku miestneho ovládania - neplatí pre ES bez miestneho ovládania), STOP.

**Programové možnosti pre vstup I2:** NEAKTIVNE, ESD (Emergency shut down - pri aktívnom vstupe I2 zaujme výstup pohonu polohu podľa nastavenia funkcie Reakcia na závadu), DBL (uvolnenie bloku miestneho ovládania - neplatí pre ES bez miestneho ovládania), 2P (pri zapnutom regulátore (pre programovú možnosť ovládania 3P/2P I2) dovoľuje pri aktívnom vstupe I2 ovládanie binárnymi vstupmi 24 V DC).

**Programové možnosti REAKCIA NA ZÁVADU :** Poloha - OTVORENÉ, Poloha - ZATVORENÉ, ZASTAVIŤ, BEZPEČNÁ POLOHA.

Na vstupoch I1, I2 - nie je možné nastaviť zhodné funkcie okrem stavu neaktívne (napr. ak je nastavená funkcia ESD na vstupe I1, nie je možné funkciu ESD navoliť aj na vstupe I2).

**Legend:**

Z537 .....wiring diagram of EA with 3-phase electric motor - for the ON/OFF control (2P). Switching of electric motor via reverse relays.  
 Z563.....wiring diagram of EA with 1-phase electric motor with communication protocol MODBUS / PROFIBUS - redundant  
 Z563b....wiring diagram of EA with 3-phase electric motor with reverse contactors with communication protocol MODBUS / PROFIBUS - redundant. Switching of electric motor via reverse relays.  
 Z574c....wiring diagram of EA with 1-phase electric motor with communication protocol MODBUS / PROFIBUS - 1 channel  
 Z574e....wiring diagram of EA with 3-phase electric motor with reverse contactors with communication protocol MODBUS / PROFIBUS - 1 channel. Switching of electric motor via reverse relays.

C.....capacitor  
 COM(RS232)....possibility for connecting the control unit to a PC  
 DMS3 .....electronic module  
 EPV passive ....electronic position transmitter is passive with output current signal 4 - 20 mA  
 E1 .....space heater  
 F1 .....motor's thermal protection  
 F3 .....fuse of voltage supply source  
 K1 / K2.....reverse relays  
 M1~ / M3~ .....single-phase / three-phase electric motor  
 N .....positioner  
 POSITION .....position scanning  
 Rin .....input resistance  
 RL .....load resistance  
 UN .....voltage for EPV  
 R1, R2 .....free programmable relay  
 READY .....READY relay (free-programmable)  
 RE1 till RE5 .....additional relays  
 TORQUE .....torque scanning

**Program possibilities of setting the inputs, outputs and control signals**

**Program possibilities for R1, R2, RE1, RE2, RE3, RE4, RE5 relays:** disabled, open position, close position, torque-open, torque close, torque open or torque close, torque open or position open, torque close or position close, open, close, movement, movement flasher, to position, from position, warning, remote control, local control, control shut off.

**Program possibilities for READY relay:** errors, errors or warnings, errors or no remote, errors or warnings or no remote.

**Program possibilities for output signal (from EPV passive):** 4 - 20 mA, 20 - 4 mA.

**Control programme options (regulating):** 2P, 3P, 3P/2P switched over to I2

**Program possibilities for input control signal (N):**

**current:** 4 - 20 mA, 20 - 4 mA, 0 - 20 mA, 20 - 0 mA, 4 - 12 mA, 12 - 4 mA, 12 - 20 mA, 20 - 12 mA; **voltage:** 2 - 10 V, 10 - 2 V, 0 - 10 V, 10 - 0 V,

**Program possibilities for inputs I1:** DISABLED, ESD (Emergency shut down - If the Input I1 is active, the actuator will be reset to the programmed position as function "FAILURE REACTION"), DBL (local releasing, remote releasing), STOP.

**Program possibilities for inputs I2:** DISABLED, ESD (Emergency shut down - If the Input I2 is active, the actuator will be reset to the programmed position as function "FAILURE REACTION"), DBL (local releasing, remote releasing), STOP




2P (when controller is switch on (for control programme option 3P/2P I2)) allows control using the binary 24V DC inputs with I2 input activated.

**Program possibilities of FAILURE REACTION:** Position-OPEN, Position-CLOSE, STOP, SAFE POSITION.

The identical functions cannot be set on I1 & I2 inputs in addition to the disabled state (e.g., if the ESD function is set on I1 input, it is not possible to select the (ESD) function on I2 input at the same time)

## Rozmerové náčrty |Dimensional drawings| UPR 1PA-Ex



ISO 5211-F05/F07



Tvar pripojovacieho dielca |Coupling shape|

D-xx		L-xx		H-xx		V-xx		V-30
ISO	Rozmer  Dimension							
D-xx	U	L-xx	U	H-xx	U	V	V-xx	
D-17	17	L-17	17	H-17	17	25	V-30	30
D-16	16	L-16	16	H-14	14	22	V-20	20
D-14	14	L-12	12	H-13	13	19	V-18	18
D-12	12	L-11	11	H-11	11	18	V-17	17
D-11	11	L-9	9	H-10	10	16		
D-9	9			H-8	8	13		

Rozmerový náčrt UPR 1PA-Ex s miestnym ovládaním s typom ochrany "de" alebo vo vyhotovení Profibus / Modbus.  
Dimensional drawings UPR 1PA-Ex with local control with protection type "de" or in Profibus / Modbus version.



P-2082